







电力线及热保护开关接线说明	
电源线	三色线为电机U、V、W相电源线
(a、b、c、d)	黄绿色为GND电机保护接地线
温控开关	棕色细线为定子过热保护线
(e、f)	棕色细线为定子过热保护线
注：温控开关用于定子过热保护，开关应串联在电机安全停止系统。通常为闭锁状态，当定子温度 $\geq 105^{\circ}\text{C}$ 时，开关断开，温度低于 100°C 时又复原闭锁状态。开关容量250V，5A。	
传感器接线说明	
传感器S1(1) (刀具锁定检测)	棕色线：+24V直流电源
	黑色线：信号输出（PNP常开）
	蓝色线：0V直流电源
传感器S2(2) (刀具松开检测)	棕色线：+24V直流电源
	黑色线：信号输出（PNP常开）
	蓝色线：0V直流电源
传感器S3(3) (轴停止检测)	棕色线：+24V直流电源
	黑色线：信号输出（PNP常开）
	蓝色线：0V直流电源



额定功率	15/17kW	S1/S6
额定电压	380-380V	
额定转速	12000-24000r/min	
额定频率	400-800Hz	
额定电流	27/30A	
电机极数	4P	
旋转方向	从轴伸端看为逆时针方向	
冷却方式	水冷	
刀柄	HSK-63F	
重量	约24kg	



						五轴头电主轴			江苏翰琪电机股份有限公司			
											外形图(长鼻款)	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	GDL75-HSK63F-24Z/17-00-1			
						S		1:2.75				
审 核						共 1 张 第 1 张						
工 艺			批 准									

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图号	
底图号	
签 字	
日 期	
档案员	日 期